

## 環境資源ギャラリーで発生した火災への対応について

令和3年8月16日（月）、掛川市と菊川市のごみ処理を行っている「環境資源ギャラリー」のリサイクルプラザ内（破砕物搬送コンベア）で火災が発生しました。この火災により、施設が焼損し、粗大ごみ（可燃・不燃）及び不燃ごみの処理ができない状況となっておりますが、10月7日（木）より外部への搬出処理を始めましたのでお知らせします。

市民の皆様には多大なる御迷惑と御心配をおかけしましたが、ごみの搬入は今までどおり行ってまいりますので、ご安心ください。引き続きごみの減量に御協力いただきますようお願い申し上げます。

### <火災の状況>

1. 発生日時 令和3年8月16日（月） 午前10時32分
2. 鎮火時間 午後1時53分
3. 場 所 リサイクルプラザ内 破砕物搬送コンベア
4. 出火原因 消防、警察による現場検証の結果、原因物は不明とのことでしたが、不燃ごみに混入したリチウムイオン電池に強い衝撃がかかり発火したものと思われます。



【立面図】



【平面図】



【焼損したコンベア】



【布団・畳の仮置き状況】